
Check 4

現状が『塗膜防水面』の場合





- Q1 防水改修を行わず、10年以上 経っている。
- Q6 塗膜の一部がふくれている。



Q2 現在雨漏りが発生している。



- 塗膜防水のふくれ
- ○3 全体的に白っぽく、粉をふいている。



Q7 外周の腰壁面 (立上り面) の上面 (笠木面) にひび割れが見られる。





- Q8
 - 防水層の一部で破れている箇所がある。



Q5 下地にひび割れが発生し、 塗膜も一緒に切れている。



あなたの建物の防水層は 大丈夫でしょうか。 もしこのチェックで不具合箇所に 不安がある場合は、 防水の専門家による 調査・診断をご依頼ください。

- 判定
- ◆ チェックが1~2項目・・・・・点検・清掃をしながら、経過を観察しましょう。
- ◆ チェックが3~4項目・・・・・要注意です。専門家に防水診断を依頼しましょう。
- ◆ チェックが5項目以上・・・・防水改修の必要性が高いと思われます。改修計画の立案を検討しましょう。

防水用語

※チョーキングとは : 塗膜防水の表面が紫外線・熱・水分・風等により劣化し、塗膜の色成分の顔料がチョーク(白墨)のような粉状になって削れる現象。

塗膜の減耗・下地の露出